

KIWOCLEAN® LM 628

Очиститель на основе растворителей трафарета для использования вручную

KIWOCLEAN LM 628 — это универсальный очиститель трафарета для удаления краски с печатных столов и для очистки рабочих инструментов и ракеля. Он используется при очистке вручную. KIWOCLEAN LM 628 бесцветный, имеет слабый запах, не агрессивен к фотоэмульсиям и не содержит галогенизированных углеводородов (например, CFC). KIWOCLEAN LM 628 предназначен для очистки вручную, похожие очистители для автоматических моющих установок KIWOCLEAN LM 612 или LM 657.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель наносят на трафарет с двух сторон и затем удаляют краску при помощи тряпки или кисти.

Из-за благоприятной температуры кипения очиститель трафаретов дистиллируется под вакуумом, а также при нормальных условиях. Так как очиститель впитывает растворители из печатных красок, мы не можем гарантировать постоянный состав растворителя — особенно, после многократной очистки.

Внимание: Во время перегонки очистителя, проводимость, разработанная в целях безопасности, теряется. Жидкие или в аэрозоли растворители могут получать электростатический заряд. Если заземления нет или оно заблокировано, они могут воспламеняться и вызывать взрывы. Добавьте от 0,5 до 1,0 % проводящей добавки KIWOMIX LA 1035 в дистиллят, чтобы восстановить проводимость (смотрите техническую информацию на этот продукт) и слегка перемешайте.

Предупреждение: KIWOCLEAN LM 628 состоит из органических растворителей, которые могут оказывать разрушающее воздействие на пластики, лаки или покрытия. Поэтому, пожалуйста, проверьте рабочие инструменты, аксессуары, пол и настенные покрытия на стойкость к KIWOCLEAN LM 628. Если необходимо, проведите тесты заранее.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Цвет:	бесцветный, прозрачный
Температура кипения:	прибл.130 - 160°C
Плотность (20°C):	прибл. 0,89 г/см ³
Точка воспламенения:	прибл. +42°C

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ/ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При работе с KIWOCLEAN LM 628 рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не вдыхайте пары и обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны. Не сливать в стоки.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации, данные в паспорте безопасности.

ХРАНЕНИЕ

3 года (при 20 - 25°C и в оригинальной упаковке)